

Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу:
г. Кумертау, РБ, ул. 60 лет БАССР, д.16
от « _____ » _____ 20__ г.

Характеристика многоквартирного дома

1. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес: г. Кумертау, РБ, ул. 60 лет БАССР, д.16

Наименование показателя	Значение показателя
Год постройки	1973
Год введения МКД в эксплуатацию	1973
Общая площадь жилых помещений (квартир) МКД, кв.м.	3167,0
Общая площадь нежилых помещений МКД, кв.м.	162,8
Площадь мест общего пользования МКД, кв.м.	290,8
Количество этажей, шт.	5
Количество подъездов, шт.	4
Количество квартир, шт.	68
Количество зарегистрированных жителей, чел.	128
Год проведения последнего капитального ремонта	
Год проведения последней реконструкции МКД	-
Процент износа МКД, %	20,00%

2. Эксплуатация земельного участка

Наименование показателя	Значение показателя
Кадастровый номер земельного участка (ЗУ)	02:60:01 0151:0078
Дата поставки ЗУ на кадастровый учет	20.11.2006г
Общая площадь земельного участка, кв.м.	2682

3 Общие показатели конструктивных элементов

Наименование показателя	Тип	Площадь, кв.м.
Кровля	скатная	1135
Фундамент	ленточный	390
Стены (фасад)	кирпичные	2374
Подвальное помещение, в том числе:		
Отмостка	асфальтобетон	136

4. Техническое состояние конструктивных элементов и инженерных систем

Наименование показателя	Признаки износа
Отопление	удовлетворительное
Холодное водоснабжение	удовлетворительное
Канализация	удовлетворительное
Электроснабжение	удовлетворительное
Газоснабжение	удовлетворительное